


PA-S1000 ドライバ削除手順


下記手順に従って、PA-S1000 のドライバを削除してください。

1. PA-S1000 本体を PC に接続します。


スタートメニューで右クリックし、[デバイス マネージャー] を開きます。




2. [P&A USB Device] - [PA-S1000] 上で右クリックし、[デバイスのアンインストール] をクリックします。



3. [このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除します。] をチェックし、[アンインストール] ボタンをクリックします。



4. [デバイス マネージャー] から [PA-S1000] が削除されたことを確認し、PA-S1000 本体を PC から抜去します。



以上でドライバの削除は終了です。